


भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

तारीख:-



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. ४/०८/२०१८ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

मनपा वाहन क्रं एम.एच.०४ एस ४२१६(स्काय लिफ्ट) टाटा-७०९ दुरुस्ती :-

- हायड्रोलिक सिलेंडर ची दुरुस्ती :- १) स्विंग मोटर खोलुन ओव्हरहॉल करुन ४ नग बेरींग ३, ग्रिस रिटेर नग २, ग्रिस १ किलो, गेअर ऑईल १ लिटर, स्विंग मोटरचे मौटींग बोल्ट नग ४, स्विंग मोटरचे शॉफ्ट मशिनिंग करणे, मेटल गेअर नग १, गेअर शॉफ्ट नविन फिट करुन स्विंग मोटर एसंबल करुन रिफिटींग करणे. २) स्कायलिफ्टचे स्विंगचे बॉल नग ४६ नविन फिट करणे. ३) १८ बाय २१/२ इंचीचा जाडीचा कोन नविन फिट करणे. ४) स्विंगप्लेट मध्ये तुटलेले सर्व बोल्ट खोलुन मशिनिंग करुन तुटलेले बोल्ट बाहेर काढुन रिफिटींग करणे. ५) ८ बाय २ इंचीचे टी.व्ही.एस. चे बोल्ट नग १२, स्प्रिंग वायशर व प्लेन वायशर प्रत्येकी नग १२, ६ बाय २ इंचीचे नटबोल्ट नग ८ नविन फिट करुन स्टेक्चर रिफिटींग करणे. ६) स्कायलिफ्टची मुमेंट करणारी हॅड्रोलिक मोटर खोलुन ओव्हरहॉल करुन त्याचे सिलिकिट नविन एसंबल करुन रिफिटींग करणे. ७) हॅड्रोलिक मोटरचे ब्रॅकेट नग २, नटबोल्ट नग ८ वायशर सह, हॅड्रोलिक पाईप नग ४ नविन रिफिटींग करुन लिफ्ट चालु करणे. ८) डायरेक्श वॉल खोलुन त्याचे सिलिकिट नविन फिट करुन रिफिटींग करणे. • स्विंगमशिन ची दुरुस्ती :- १) स्विंग मशिनचे जुने ऑईल बाहेर काढणे. २) मशिनचा टॉपकव्हर खोलुन मशिनमध्ये स्विंग गिअर व वार्मशॉफ्ट बाहेर काढणे. ३) वार्मशॉफ्टचे दोन्ही बाजुचे बेरींग व ऑईल सिल बाहेर काढणे. ४) वार्मशॉफ्ट व स्विंग गिअर स्वच्छ धुवून नविन गिअर वार्म बनवून दोन्ही गिअर व्यवस्थित मॅचिंग करुन नविन बेरींग २ नग व ऑईल सिल नविन फिट करुन गिअर वार्म फिटींग करणे. टॉप कव्हरला नविन पॅकिंग फिट करुन टॉप कव्हर फिटींग करुन स्विंग मशिनची दुरुस्ती करणे. • स्टार्टर, अल्टनेटर, वायरिंग दुरुस्ती :- १) स्टार्टर व अल्टनेटर दोन्ही खोलुन सर्व प्रथम स्टार्टर पुर्णपणे डिसमेंटल करणे. २) स्टार्टर चे सर्व पार्ट पेट्रोल ने स्वच्छ करुन सव्हिसिंग करणे. ३) स्टार्टर आर्मीचर, फिल्ड कॉईल, रॉकर प्लेट, कार्बन सेट, मेटल बुश नग ३, बेल्टेक्स सेट नग २, फिल्ड कॉईल कार्बन स्वॉल्डर करणे. सोलोनॉईट स्विच नविन फिट करुन स्टार्टर एसंबल करुन रिफिटींग करणे. • गिअर बॉक्स ची दुरुस्ती :- १) जॉईंट खोलुन बाहेर काढणे. गिअर बॉक्स चे ०४ नग बोल्ट खोलुन गिअर बॉक्स खाली उतरविणे. २) गिअर लिवर काढुन टॉप कॅप खोलुन ऑईल बाहेर काढणे. ३) गिअर वेगळे करुन स्वच्छ डिझेल ने साफ करणे. ४) खराब झालेले गिअर काढुन नविन गिअर व मेनशाफ्ट नविन फिट करणे. ५) नविन गिअर फिट करत्यावेळी नविन ऑईल सिल फिट करणे. ६) पुढची व मागची बेरींग बदली करणे.


वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख:- २४/०८/२०१८

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

१) मनपा संकेतस्थळ,