



## कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. 03/03/2019 रोजी दुपारी 9.00 वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा अधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत.

**अग्निशमन विभागाकडील मनपा वाहन फायर इंजिन क्र. एम.एच.०४.एएम.२०३ ची दुरुस्ती :-**

- १) पाण्याची टाकीची दुरुस्ती :- पाण्याची टाकी जास्त प्रमाणात लिकेज असल्यामुळे सदर गाडीची पाहणी करून सदर गाडीच्या वरच्या दोन्ही बाजूचे पत्र्यांची रिव्हीटिंग काढून दोन्ही बाजूचे पत्रे काढून पाण्याची टाकीचे फाऊंडेशन खोलून मेन पाईप लाईन व बटर फ्लाय व्हॉल खोलून क्रेनच्या साहाय्याने टाकीला उचलून बाजूला काढणे सर्व प्रथम सदर टाकीच्या खालच्या बाजूस सडलेला पत्रा गॅस कटरने कापून त्या ठिकाणी ५ mm चे १X१ फुट नविन पत्रा वेल्डींग व ग्रँन्डींग करून पुर्ण वेल्डींग ला कारपेच मारणे नंतर सदर टाकीच्या दोन्ही साईडच्या बाजूस सडलेला पत्रा गॅस कटरने कापून त्या जागी ठिकाणी ५ mm चे १X१ फुट नविन पत्रा वेल्डींग व ग्रँन्डींग करून पुर्ण वेल्डींग ला कारपेच मारणे त्यानंतर टाकीच्या पुढील व मागील बाजूस सडलेला पत्रा गॅस कटरने कापून त्या ठिकाणी ५ mm चे १X१ फुट नविन पत्रा वेल्डींग व ग्रँन्डींग करून पुर्ण वेल्डींग ला कारपेच मारणे शेवटी टाकीच्या वरच्या बाजूस (टॉपला) संपूर्ण सडलेला पत्रा कापून ४mm चे ८X४ फुट साईजचे ४ पत्र्याचे शिट वेल्डींग करणे. त्यानंतर संपूर्ण टाकीच्या आतल्या बाजूस फायबर कलर कोटींग करून पुर्ण लिकेज बंद करणे. सदर टाकी संपूर्ण चेक करून क्रेन च्या साहाय्याने उचलून पुन्हा त्याच ठिकाणी फिट करणे तदनंतर संपूर्ण फाऊंडेशनचे नविन नट बोल्ट व सपोर्ट पॅड फिट करून फाऊंडेशन फिट करणे. वरच्या दोन्ही बाजूचे पत्रे पुन्हा रिव्हीटिंग करून पाईप लाईन फिट करणे. बटर फ्लाय व्हॉल ची नविन पॅकिंग फिट करणे.
- २) PTO ची दुरुस्ती :- जॉईन्ट चे सर्व नट बोल्ट खोलून, कुलींग पाईप काढून PTO गिअर बॉक्स चे फाऊंडेशन चे नट बोल्ट खोलून जॅक च्या साहाय्याने PTO गिअर बॉक्स खाली उतरवून बाजूला करून जुना गिअर ऑईल पुर्ण बाहेर काढून PTO गिअर बॉक्स ला पुर्ण डिसमेन्टलिंग करून खराब झालेले बेरींग व गिअर बाहेर काढून तसेच ऑईल सिल व सरक्लिप बाहेर काढून त्याजागी नविन बेरींग, ६३०९ = ०३ नग, ६२०९ = ०१ नग, ६२०४ = ०१ नग, ६०.८०.१० ऑईल सिल = ०२ नग, T १०.८०.८ = ०२ नग, व ६१.४८.०८ = ०२ नग तसेच ४५mm ची आऊट साईट सरक्लिप = ०२ नग, ९०mm ची इनर सरक्लिप = ०४ नग प्रेस च्या साहाय्याने फिटींग करून तसेच PTO फाऊंडेशन चे नट बोल्ट व जॉईन्ट चे सर्व नट बोल्ट १६ नग नविन फिट करून ९० नंबर ०५ लि. ऑईल भरून PTO ची दुरुस्ती करून रिफिटींग करणे.

*Shardha*  
वाहन व्यवस्थापक,

भि. नि. शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

तारीख:- 03/03/2019

खालील ठिकाणी प्रसिध्द केली.

१) मनपा संकेतस्थळ,

२) मुख्य कार्यालय नोटीस बोर्ड